

REVESTIMENTOS
Cuidados e
manutenção

Lapitec[®]
Prestigious Italian Surface

Lapitec[®]:
resistente,
funcional,
simples
de limpar.



A beleza do **Lapitec**[®] mantém-se ao longo dos anos e é de fácil manutenção. Assim, uma limpeza correta é essencial para conservar e garantir a beleza do material com o passar do tempo.

AO EFETUAR A LIMPEZA DO LAPITEC[®], é necessário respeitar algumas regras:

1. Escolher corretamente o detergente, consoante o tipo de sujidade a remover.
2. Respeitar o tempo necessário para que o detergente atue.
3. Executar uma ação mecânica adequada para remover a sujidade.
4. Enxaguar devidamente.

Estas regras serão tão mais eficazes quanto mais rápida for a intervenção, que deve ser levada a cabo o quanto antes, e tendo o cuidado de utilizar água quente durante as fases de limpeza.

Lapitec S.p.A.

Via Bassanese 6 | 31050 Veduggio | Treviso | Italy

T. +39 0423 703811 | F. +39 0423 709540

info@lapitec.it | lapitec.com



LIMPEZA NORMAL



Os revestimentos em **Lapitec®** podem ser limpos com água quente, à qual, se necessário, podem ser adicionados detergentes neutros, tipo **Fila Cleaner**, ou um detergente neutro equivalente na dose recomendada pelo fabricante. Enxaguar com água quente e enxugar com um pano.

Não utilizar ceras, sabões com gorduras, agentes impregnados ou outros tratamentos que após várias aplicações, possam deixar uma camada oleosa na superfície, que poderá comprometer a limpeza e o resultado estético do **Lapitec®**.

LIMPEZA EXTRAORDINÁRIA

Quando a limpeza normal não for suficiente, é necessário seguir procedimentos específicos conforme a natureza da mancha; nestes casos, a utilização de produtos de tipo agressivo não irá comprometer a beleza da bancada. O tempo de permanência da mancha na superfície é um fator importante, por isso aconselha-se efetuar a limpeza logo que possível. Após a limpeza, enxaguar sempre com água quente e secar com um pano.

É aconselhável começar a lavagem por uma pequena parte da área, verificando a eficácia antes de limpar a superfície completa. Não utilizar, em caso algum, ácido clorídrico ou soda cáustica concentrados e produtos que contenham ácido fluorídrico e seus derivados. As marcas de tinta, vernizes, ceras, óleo/gordura podem ser removidas com solventes, tais como diluente nitro ou aguarrás.

ADVERTÊNCIAS: Se não for realizada uma limpeza após a colocação ou se as limpezas forem realizadas de modo inadequado, a Lapitec® SpA declina qualquer responsabilidade relativa à eficácia das operações de limpeza e de manutenção.

customer@lapitec.it

QUAL É O TIPO DE SUJIDADE? CONSULTE A TABELA

MANCHAS	TIPO DE DETERGENTE	SUPERFÍCIES LISAS	SUPERFÍCIES ESTRUTURADAS
DEPÓSITOS DE CALCÁRIO	FILA DETERDEK ou outro detergente de base desincrustante	ESPONJA SCOTCH-BRITE antirriscos húmida	ESCOVA DE CERDAS DE SORGO OU PLÁSTICO
MARCAS DE ALUMÍNIO			
LÁPIS			
MASSA LUBRIFICANTE	FILA PS87 ou outro detergente de base desengordurante	PANO HÚMIDO	ESPONJA NÃO ABRASIVA
CAFÉ			
GELADO			
SUMO DE FRUTA			
SANGUE			
VINHO			
CERVEJA			
TINTA			
NICOTINA			
URINA E VÔMITO			
MARCADOR			
COCA COLA			
TINTA DE CABELO			
BORRACHA			
PASTILHA ELÁSTICA			
FERRUGEM	FILA NO RUST ou outro detergente de base desincrustante	ESPONJA SCOTCH-BRITE antirriscos húmida	ESCOVA DE CERDAS de sorgo ou plástico
SILICONE	FILA ZERO SIL ou outro detergente específico para remoção de silicone		
CERA ANTIRRISCOS	FILA SOLV ou solvente equivalente		
CERA DE VELAS			
VERNIZ/PINTURAS	FILA NOPAINT STAR ou outro detergente em gel		
GRAFFITI			
JUNTAS SUJAS	FUGANET ou outro detergente específico para juntas		

Fichas técnicas dos produtos de limpeza disponíveis no site www.filasolutions.com

LIMPEZA APÓS A COLOCAÇÃO

É extremamente importante que a limpeza inicial seja efetuada imediatamente após a colocação, utilizando produtos adequados para o tipo de argamassa de junta, enxaguando com água quente em abundância e secando com um pano ou um aparelho de aspiração de líquidos.

Se, após a colocação, for necessário efetuar outras operações, tais como pintura, trabalhos hidráulicos ou outros, recomenda-se a proteção do pavimento com coberturas.

ARGAMASSAS DE JUNTA CIMENTÍCIAS

A limpeza final da obra deve ser efetuada quando estiver concluída a cura da argamassa de junta cimentícia (consultar a ficha técnica do fabricante), respeitando as seguintes recomendações: Utilizar **Fila Deterdek** diluído na proporção 1:5 (1 litro de **Deterdek** em 5 de água, se possível quente), varrer bem o pavimento, depois distribuir uniformemente a solução de **Deterdek** diluído utilizando uma escova grande e um pano áspero ou, em grandes superfícies, esfregando a superfície com uma monoescova com disco tipo Scotch Brite 3M branco. Se a sujidade for resistente, utilizar um disco tipo Scotch Brite 3M verde. Deixar atuar durante alguns minutos de acordo com o nível de sujidade. Esfregar energicamente com uma esponja não abrasiva ou com uma escova com cerdas de nylon. Retirar os resíduos com um aspirador de líquidos ou um pano.

ARGAMASSAS DE JUNTAS EPOXÍDICAS

Para retirar os resíduos de argamassa de junta epoxídica, recomenda-se a utilização do detergente específico **Fila CR10**. Antes de efetuar a limpeza com o **Fila CR10**, aguardar os tempos de cura da argamassa de junta utilizada (consultar a ficha técnica do fabricante) e respeitar as seguintes recomendações: Aplicar diretamente o detergente sobre a superfície a limpar, cobrindo perfeitamente todos os resíduos de argamassa de junta e deixando atuar durante cerca de 30 minutos. Esfregar com uma esponja ou usar uma espátula nos resíduos mais difíceis. Para a aplicação no pavimento, é possível utilizar uma monoescova com o disco Scotch Brite 3M branco. Se a sujidade for resistente, utilizar um disco tipo Scotch Brite 3M verde. Enxaguar cuidadosamente. No caso de resíduos mais resistentes, repetir a aplicação da mesma forma e deixar atuar o produto durante mais tempo.

RECOMENDAÇÃO: utilizar luvas durante as fases de lavagem.